

## Installasjon av Messiah i PS2 3x00xR - V5

For deg som er vant til modchipinstallasjoner så ser dere nok at denne installasjonen er endel mer komplisert operasjon enn det vi er vant til. Den krever gode loddekunnskaper og god tålmodighet.

Utviklerene av Messiah har prøvd å gjøre installasjonen så enkel som mulig, men allikevel så bør denne loddeoperasjonen kun utføres av personer med gode kunnskaper på dette området, og som har det rette utstyret tilgjengelig.

For å gjøre installasjonen, så er det nødvendig med følgende utstyr:

- Spiss loddebolt med lav effekt (mindre enn 20W)
- Tynn [ledning](#) med en leder (mindre enn 0,5 mm tykk).
- Flux middel
- Multimeter











